









Återbesök Tjörn 2011


Hur ser det ut 13 år efter påslaget, september 2024






















Vad tar vi med oss...

- Trots sanering finns det oljerester kvar efter 13 år
- Återfinns mest **under** stenar, skyddats
- Oljan är torr och hård, luktar inte
- Vår bedömning: utgör ingen risk för miljön



Havs och Vatten myndigheten

Protocol for survey of accidental pollution on shoreline

Testa digitala protokollet

- Provade protokollet på de sanerade stränderna
- Lätt att ta foto med geografisk position
- Vissa brister identifierades som måste utvecklas
- <https://ivl-oilspilldroneforce-web.azurewebsites.net/>

Name

Main Contaminant

Type of Contaminant

Main Contaminant

Oil

Type of Contaminant

Oil

Chemical

Litter

Temperature for the section

Air Temperature °C

0

Water Temperature °C

0

Shore Type

Shore Type

Manmade Construct...

Sedimentation Bays

Sedimentation

Eelgrass underwater...

Shore Slope

Shore Slope

Low <30°

