



Länsstyrelsen
Västernorrland

Oljeutsläpp från land Västernorrland, hösten 2021

- Husum (september)
- Härnösand (oktober)





Husum

- Lördag-söndag 18-19 september
 - Oljeklumpar på Granön
 - Driftstörning på fabriken, oljelans i en panna
 - Eldningsolja
 - Olja på fler ställen
 - Stort påslag på Ramön
 - KBV på plats
 - Kommunala räddningstjänsten larmad
 - TIB på LST



Husum

- Måndag-torsdag 20-24 september
 - Kommunal räddningstjänst och statlig räddningstjänst
 - MSBs förråd
 - Inventering av området
 - Samverkansmöten
 - Föreläggande enligt 26 kap miljöbalken (LST tillsynsmyndighet)
- Väderomslag (hård vind, stigande vattennivåer)
- Totalt 7-8 m³ uppsamlad olja



Husum

- 25 september-29 oktober
 - Sanering i bolagets regi, miljörestvärdesledare
 - Ca 1 m³ material (olja, grus, vass etc) uppsamlat
- Våren/sommaren 2022
 - Fortsatt sanering och uppföljning av vikar och öar
- Ärendet är fortfarande inte avslutat
- Rapporter om oljeklumpar i fredags förra veckan



Härnösand

- Utsläpp 12-13 oktober
 - Oljefilm i hamnbassängen
 - Läckage i oljepump och oljeavskiljare hos kraftvärmeverket
 - Diesel blandat med diverse oljerester, ca 5 m³
- Olika vindriktningar
- Starka vindar
- Strömmar



Härnösand

- Statlig räddningstjänst
- Kommunal räddningstjänst
 - Ca 1 vecka
- Saneringsinsats, miljörestvärdesledare
- Tillsynsinsats och krav på verksamhetsutövaren (Länsstyrelsens tillsynsobjekt)



Lärdomar och erfarenheter

- Gränsdragningsproblematik
 - När slutar och börjar KBVs resp räddningstjänstens ansvar (i tid och rum)
- Avslutande av räddningsinsats och påbörjande av sanering
 - Vad gör man med luckan mellan räddningsinsats och sanering?
- Saknade ordentlig planering för utsläpp från land
 - Planeringsförutsättningarna har varit fartyg-hav-land
 - Miljöbalken och tillsyn
 - Olika roller som länsstyrelse
- Detaljeringsgrad på miljöatlasen





Länsstyrelsen
Västerbotten